

Montaje en un piso de Barcelona. El usuario quería la junta de las encimeras soldada. Debido al difícil acceso por la escalera (4º piso) fabricamos las encimeras en dos piezas. Una con forma de "L" hasta el fregadero y otra desde en canto del fregadero hasta el medio tabique final.



Detalle de la junta de encimeras por donde se realizó la soldadura.



Alienado de las encimeras.

Primeros puntos de soldadura



Detalle del rincón a la izquierda de la placa.

Placa de gas soldada


Fregadero y escurridor soldados



Montaje acabado.

DOMINOX

Detalle de la zona de soldadura, la cual es imperceptible.



COCINA TOTALMENTE ACABADA

